



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

NOTA TÉCNICA Nº 00002/2026/CSB/SEMA

Cuiabá/MT, 04 de fevereiro de 2026

Assunto: Avaliação do Plano Anual de Fiscalização de Segurança de Barragens 2025 e proposta do Plano Anual de Fiscalização de Segurança de Barragens 2026.

Nota Técnica: Avaliação do PAFSB 2025 e Proposição do PAFSB 2026 – SEMA/MT

1. Introdução e Contextualização Estratégica

A segurança de barragens é um pilar inalienável da gestão de recursos hídricos no Estado de Mato Grosso, sendo a integridade dessas estruturas condição sine qua non para a resiliência ambiental e a proteção das populações a jusante. A transição entre o exercício operacional de 2025 e o planejamento estratégico para 2026 representa um marco para a consolidação institucional da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), especialmente após a elevação da unidade técnica ao status de Coordenadoria de Segurança de Barragens (CSB).

Esta Nota Técnica formaliza a avaliação do Plano Anual de Fiscalização de Segurança de Barragens (PAFSB) referente ao ciclo de 2025 e estabelece as diretrizes para o PAFSB 2026. O documento fundamenta-se na necessidade de monitorar o crescimento exponencial do inventário estadual, garantindo que o desenvolvimento econômico do estado ocorra sob o rigor da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB) e no estrito cumprimento de metas federativas pactuadas.

2. Objetivos e Alinhamento Normativo

A atuação fiscalizatória da SEMA/MT é regida pelo compromisso com o Pacto Nacional pela Gestão das Águas, refletindo a responsabilidade do Estado como ente regulador. O objetivo central é o pleno atendimento às metas do PROGESTÃO (3º Ciclo), especificamente as Metas de Cooperação Federativa I.5, que abrangem:

- a) Consistência e completude de dados no Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB);
- b) Regulamentação estadual da Lei Federal nº 12.334/2010 e suas atualizações (Lei nº 14.066/2020);



Classif. documental: 002



Assinado com senha por FERNANDO DE ALMEIDA PIRES - 04/02/2026 às 16:37:22 e LUIZ HENRIQUE MAGALHAES NOQUELLI - 05/02/2026 às 12:02:54.
+0 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 34139309-5282 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=34139309-5282>

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

- c) Promoção de ações de educação e articulação com empreendedores e Defesa Civil;
- d) Planejamento baseado em critérios de priorização técnica;
- e) Execução efetiva das ações de fiscalização.

Este alinhamento é reforçado pelo Decreto Estadual nº 1.718, de 6 de novembro de 2025, e pela Resolução CEHIDRO nº 163/2023, que modernizaram os instrumentos de gestão (PSB, PAE, ISR e RPSB) no território mato-grossense.

3. Metodologia de Fiscalização e Educação Continuada

A SEMA/MT consolidou a estratégia de "Fiscalização Inteligente", na qual a análise documental precede e otimiza a logística de campo.

a) Análise Documental e Fluxo de Trabalho: O processo inicia-se com o exame rigoroso das Inspeções de Segurança Regular (ISR) e Especial (ISE) enviadas pelos empreendedores. Em 2025, foram analisados 142 protocolos de classificação, gerando diagnósticos que direcionam as vistorias in loco para estruturas com anomalias críticas.

b) Instrumentos Corretivos: Durante o exercício de 2025, a atuação fiscalizatória resultou na lavratura de 08 autos de inspeção e na expedição de 27 notificações administrativas. Destas notificações, 21 foram fundamentadas em monitoramento remoto, demonstrando a eficácia da inteligência geográfica.

c) Capacitação e Engajamento: A promoção da cultura de segurança atingiu níveis históricos em 2025 com a realização de três Workshops Estaduais (em Tangará da Serra, Sinop e Água Boa) e do 3º Simpósio Estadual sobre Segurança de Barragens em Cuiabá, que reuniu 200 participantes. O ciclo abordou desde resiliência climática até estudos de dam break, fortalecendo o elo entre o órgão gestor, consultores e proprietários.

4. Avaliação de Desempenho: PAFSB 2025

A avaliação do desempenho técnico demonstra uma evolução na qualidade da fiscalização, embora o volume de vistorias diretas tenha sido impactado pela priorização da regularização cadastral.

a) Comparativo Histórico: Em 2024, a SEMA realizou 40 vistorias in loco. No ciclo de 2025, o PAFSB previu 39 fiscalizações; a execução consolidou-se em 08 vistorias diretas e



SEMA/MT 202600002A



Assinado com senha por FERNANDO DE ALMEIDA PIRES - 04/02/2026 às 16:37:22 e LUIZ HENRIQUE MAGALHAES NOQUELLI - 05/02/2026 às 12:02:54.
+0 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 34139309-5282 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=34139309-5282>

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

31 fiscalizações documentais exaustivas.

b) Monitoramento Indireto: O hiato nas vistorias presenciais foi compensado pela identificação e notificação de 21 proprietários via sensoriamento remoto (imagens satélites e CAR), permitindo a "visibilidade" de barramentos que operavam à margem do sistema.

c) Justificativa Técnica: Os ajustes no cronograma foram necessários para absorver o incremento de 59% no cadastro (245 novos registros em um ano) e para atender às demandas da Coordenadoria de Atendimento ao Cidadão (CATE) e órgãos de controle, otimizando a força de trabalho composta por 12 servidores exclusivos.

5. Diagnóstico do Cenário Atual (Base 2025)

O fortalecimento institucional permitiu que Mato Grosso atingisse um patamar de completude de dados considerado "Ótimo" pela ANA em 77% das estruturas fiscalizáveis.

6. Proposta do Plano Anual de Fiscalização (PAFSB 2026)

O PAFSB 2026 visa retomar a escala das fiscalizações presenciais, integrando-as às ferramentas digitais consolidadas no último ano.

a) Meta Quantitativa: Estabelece-se o objetivo de 30 vistorias in loco para o exercício de 2026.

b) Critérios de Priorização (Hierarquia):

b1) Prioridade Máxima: As com DPA Alto identificadas no inventário de 2025.

b2) Prioridade Média: Estruturas com CRI Alto e histórico de notificações não atendidas.

b3) Prioridade Administrativa: Barragens com processos de classificação em trâmite que requerem validação física para emissão de Portaria.

c) Inovação e Tecnologia: Intensificação do uso de sensoriamento remoto e cruzamento de dados com o CAR para notificar empreendedores cujas estruturas ainda não possuem atos autorizativos, combatendo a clandestinidade técnica.



SEMANTT20260002A





Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

7. Desafios Estruturais e Considerações Finais

A despeito dos avanços na regulação e na estruturação da CSB, Mato Grosso enfrenta um desafio crítico: a persistência de um volume expressivo de barramentos desprovidos de projetos técnicos de engenharia e atos autorizativos (outorgas/licenças).

A ausência de documentação técnica impede a aferição técnica fidedigna do estado de conservação dessas estruturas. Tais barragens, ao permanecerem "invisíveis" ao monitoramento governamental, representam o maior risco institucional e populacional no estado. A regularização dessas "estruturas órfãs" de engenharia é o foco central da gestão para o próximo ciclo.

A Coordenadoria de Segurança de Barragens reitera seu compromisso com a integridade hídrica e a responsabilidade administrativa, sublinhando que a continuidade do fortalecimento institucional é o único caminho para assegurar que as barragens de Mato Grosso cumpram seu papel social e econômico com segurança.

Anexos

ANEXO I:

Relatório de Barragens Fiscalizadas em 2025 (Resumo de anomalias detectadas, status das 27 notificações emitidas e 08 autos lavrados).

ANEXO II:

Cronograma PAFSB 2026 (Lista de 30 estruturas priorizadas por DPA Alto/Médio, bacia hidrográfica e situação do processo administrativo na SEMA/MT).

Atenciosamente,

FERNANDO DE ALMEIDA PIRES
COORDENADOR
COORDENADORIA DE SEGURANÇA DE BARRAGENS

LUIZ HENRIQUE MAGALHAES NOQUELLI
Superintendente de Recursos Hídricos
SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS HIDRICOS



SEMANTT20260002A

4



Assinado com senha por FERNANDO DE ALMEIDA PIRES - 04/02/2026 às 16:37:22 e LUIZ HENRIQUE MAGALHAES NOQUELLI - 05/02/2026 às 12:02:54.
+0 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 34139309-5282 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=34139309-5282>

SIGA

ANEXO I – RELATÓRIO DE BARRAGENS FISCALIZADAS EM 2025

a) Trabalho de campo

Barragem	Empreendedor	Data da Vistoria	Equipe de Vistoria	Principais Anomalias Detectadas	Recomendações e Encaminhamentos
1. Prefeitura Municipal de Boa Esperança	Prefeitura Municipal de Boa Esperança	27/05/2025	Bianka Nuccya; Edemar Pinho Vilas Boas; Yara Dias;	1. Erosões e afundamentos nos taludes de montante e jusante; 2. Ausência na proteção em ambos os taludes; 3. Talude de montante muito deteriorado mediante erosão laminar, com presença de formigueiros; 4. Talude de jusante se encontrava muito deteriorado na sua porção central, aparentemente pela movimentação de máquinas que em alguns pontos, removeu todo o material do talude e em	1. Notificação 4422000225 para protocolo de classificação e cadastro e adotar medidas visando a correção imediata das anomalias apontadas auto de inspeção;



Autenticado com senha por FERNANDO DE ALMEIDA PIRES - COORDENADOR / CSB - 04/02/2026 às 16:44:20.
Documento Nº: 34139834-5282 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=34139834-5282>



SEMOCAP202609951A

				outros pontos provocou descompactação e escorregamentos e na sua extensão haviam formigueiros; 5. Surgência no pé da barragem sem monitoramento; 6. Região de jusante tomada por vegetações dos três estratos e buracos decorrentes de erosão;	
2. Barragem Parque Municipal Oeste (prefeitura de Lucas do Rio Verde)	Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde	28/05/2025	Bianka Nuccya; Edemar Pinho Vilas Boas; Yara Dias	1. Erosões e afundamentos nos taludes de montante e jusante; 2. Ausência na proteção em ambos os taludes; 3. Na crista verificamos presença de	1. Notificação 4422000525 para protocolo de classificação e cadastro e adotar medidas visando a correção imediata das anomalias apontadas auto de inspeção;



Autenticado com senha por FERNANDO DE ALMEIDA PIRES - COORDENADOR / CSB - 04/02/2026 às 16:44:20.
Documento Nº: 34139834-5282 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=34139834-5282>



SEMOCAP 202609951A

				formigueiros e cupinzeiros 4. Talude de montante muito deteriorado, com presença de formigueiros e cupinzeiros; 5. Talude de jusante se encontrava muito deteriorado em toda a sua extensão, haviam erosões, escorregamentos, buracos, árvores, arbustos, formigueiros e cupinzeiros; 6. Surgência no pé da barragem sem monitoramento;	
--	--	--	--	---	--



Autenticado com senha por FERNANDO DE ALMEIDA PIRES - COORDENADOR / CSB - 04/02/2026 às 16:44:20.
Documento Nº: 34139834-5282 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=34139834-5282>



SEMAGAP202609951A

				7. Região de jusante tomada por vegetações dos três estratos e buracos decorrentes das erosões decorrente do extravasor da barragem e de uma galeria que não conseguimos identificar a sua origem, se é de um extravasor da barragem ou do sistema de drenagem de águas pluviais da avenida próxima a barragem;	
--	--	--	--	--	--



Autenticado com senha por FERNANDO DE ALMEIDA PIRES - COORDENADOR / CSB - 04/02/2026 às 16:44:20.
Documento Nº: 34139834-5282 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=34139834-5282>



SIGA

3. Fazenda Tupi Barão	Bom Futuro LTDA	29/05/2025	Bianka Nuccya; Edemar Pinho Vilas Boas; Yara Dias	1. Erosões e buracos nos taludes de montante e jusante; 2. Ausência na proteção em ambos os taludes; 3. Na crista verificamos presença de vegetação dos três estratos; 4. Talude de montante muito deteriorado, com presença de formigueiros e vegetação dos três estratos; 5. Talude de jusante se encontrava muito deteriorado em toda a sua extensão, haviam erosões, buracos,	1. Notificação 4422000725 para protocolo de classificação e cadastro e adotar medidas visando a correção imediata das anomalias apontadas auto de inspeção;
--------------------------------	-----------------------	------------	--	---	---



Autenticado com senha por FERNANDO DE ALMEIDA PIRES - COORDENADOR / CSB - 04/02/2026 às 16:44:20.
Documento Nº: 34139834-5282 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=34139834-5282>



SEMAGAP202609051A

				árvores, arbustos e formigueiros; 6. Surgência no pé da barragem sem monitoramento; 7. Região de jusante tomada por vegetações dos três estratos e em alguns pontos buracos decorrentes das erosões decorrente de um dos extravasores da barragem;	
4. Fazenda Cascata	Agropecuária Poranga LTDA	28/10/2025	Bianka Nuccya; Edemar Pinho Vilas Boas; Igor de Oliveira Vital;	1. Erosões e afundamentos nos taludes de montante e jusante; 2. Ausência na proteção em ambos os taludes;	1. Notificação 4422000925 para protocolo de classificação e cadastro e adotar medidas visando a correção imediata das



Autenticado com senha por FERNANDO DE ALMEIDA PIRES - COORDENADOR / CSB - 04/02/2026 às 16:44:20.
Documento Nº: 34139834-5282 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=34139834-5282>



SEMAGAP20260951A

				3. Talude de montante muito deteriorado, com presença de formigueiros e vegetação dos três estratos; 4. Talude de jusante se encontrava muito deteriorado em toda a sua extensão, haviam erosões, escorregamentos, buracos, árvores, arbustos, formigueiros e cupinzeiros; 5. Surgência no pé da barragem e encharcamento; 6. Região de jusante tomada por vegetações	anomalias apontadas auto de inspeção;
--	--	--	--	---	---------------------------------------



Autenticado com senha por FERNANDO DE ALMEIDA PIRES - COORDENADOR / CSB - 04/02/2026 às 16:44:20.
Documento Nº: 34139834-5282 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=34139834-5282>



SEMAGAP202609951A

				dos três estratos e buracos decorrentes das erosões decorrente do extravasor da barragem;	
5. Fazenda Onça V	Reonildo Daniel Prante e Outros	28/10/2025	Bianka Nuccya; Edemar Pinho Vilas Boas; Igor de Oliveira Vital;	1. Erosões e afundamentos nos taludes de montante e jusante; 2. Ausência na proteção em ambos os taludes; 3. Talude de montante muito deteriorado, com presença de formigueiros, cupinzeiros e vegetação dos três estratos; 4. Talude de jusante se encontrava muito deteriorado em toda a sua extensão, haviam erosões,	1. Notificação 4422001125 para protocolo de classificação e cadastro e adotar medidas visando a correção imediata das anomalias apontadas auto de inspeção.



Autenticado com senha por FERNANDO DE ALMEIDA PIRES - COORDENADOR / CSB - 04/02/2026 às 16:44:20.
Documento Nº: 34139834-5282 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=34139834-5282>



SEMOCAP 202609951A

				escorregamentos, buracos, árvores, arbustos, formigueiros e cupinzeiros; 5. Surgência no pé da barragem; 6. Região de jusante tomada por vegetações dos três estratos e buracos decorrente do extravasor da barragem;	
6. Fazenda Boa Vista	Clovis Rogério Cortezia	29/10/2025	Bianka Nuccya; Edemar Pinho Vilas Boas; Igor de Oliveira Vital;	1. Talude de montante com escorregamento acentuado e presença de formigueiros e vegetação dos três estratos; 2. Talude de jusante se encontrava muito deteriorado em toda a	1. Notificação 4422001325 para protocolo de classificação e cadastro e adotar medidas visando a correção imediata das anomalias apontadas auto de inspeção;



Autenticado com senha por FERNANDO DE ALMEIDA PIRES - COORDENADOR / CSB - 04/02/2026 às 16:44:20.
Documento Nº: 34139834-5282 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=34139834-5282>



SEMACAP202609951A

				sua extensão, haviam erosões, escorregamentos, buracos, árvores, arbustos e formigueiros; 3. Surgência no pé da barragem e encharcamento; 4. Região de jusante tomada por vegetações dos três estratos e buracos decorrentes das erosões decorrente do extravasor da barragem; 5. Sinais de movimentação em toda extensão do coroamento;	
--	--	--	--	--	--



Autenticado com senha por FERNANDO DE ALMEIDA PIRES - COORDENADOR / CSB - 04/02/2026 às 16:44:20.
Documento Nº: 34139834-5282 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=34139834-5282>



SEMOCAP20260951A

				6. Erosões e afundamentos nos taludes de montante e jusante; 7. Ausência na proteção em ambos os taludes;	
7. Fazenda Vitória - B1	Sérgio Adão Esteves	30/10/2025	Bianka Nuccya; Edemar Pinho Vilas Boas; Igor de Oliveira Vital;	1. Talude de montante apresentando buracos e escorregamentos, com presença de formigueiros e vegetação dos três estratos; 2. Talude de jusante se encontrava, haviam erosões, escorregamentos, buracos, árvores, arbustos e formigueiros;	1. Produção de relatório de vistoria e solicitação de correção das anomalias verificadas na barragem.



Autenticado com senha por FERNANDO DE ALMEIDA PIRES - COORDENADOR / CSB - 04/02/2026 às 16:44:20.
Documento Nº: 34139834-5282 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=34139834-5282>



SEMACAP202609951A

				3. Surgência no pé da barragem e encharcamento; 4. Região de jusante tomada por vegetações dos três estratos e buracos decorrentes das erosões decorrente do extravasor da barragem; 5. Erosões nos taludes de montante e jusante; 6. Ausência na proteção em ambos os taludes;	
8. Fazenda Vitória - B1	Sérgio Adão Esteves	30/10/2025	Bianka Nuccya; Edemar Pinho Vilas Boas; Igor de Oliveira Vital;	1. Verificamos na região de jusante, próximo aos quiosques existe também uma outra piscina que é abastecida com a água	1. Produção de relatório de vistoria.



Autenticado com senha por FERNANDO DE ALMEIDA PIRES - COORDENADOR / CSB - 04/02/2026 às 16:44:20.
Documento Nº: 34139834-5282 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=34139834-5282>



SEMAGAP202609951A

				vinda dos dois extravasores da ombreira esquerda e do monge, que fica próximo da ombreira direita, essa piscina é usada para lazer em geral. 2. Parte da crista é usada como área de lazer.	
--	--	--	--	---	--



Autenticado com senha por FERNANDO DE ALMEIDA PIRES - COORDENADOR / CSB - 04/02/2026 às 16:44:20.
Documento Nº: 34139834-5282 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=34139834-5282>



b) Fiscalização Exclusivamente de gabinete

1. Fazenda Estancia Dourada	Elias Ferronato e Cia Ltda	15/10/2025	Edemar Pinho Vilas Boas (Eng. Agrônomo)	1. Ausência de regularização.	1. Realizar a classificação de segurança por meio de cadastro e classificação da barragem sob as seguintes coordenadas: 12°47'26.48"S; 55°48'58.93"W. Notificação 10701000225
2. Fazenda Orion I	Volmir José Vedana	16/10/2025	Edemar Pinho Vilas Boas (Eng. Agrônomo)	1. Ausência de regularização.	1. Providenciar formalização do descomissionamento da barragem sob as seguintes coordenadas as seguintes coordenadas: 55°4'13"W, 13°14'26"S. Notificação 10701000325.
3. Fazenda São Felipe	Felipe Missio de Campos	16/10/2025	Edemar Pinho Vilas Boas (Eng. Agrônomo)	1. Ausência de regularização.	1. Realizar a classificação de segurança por meio de cadastro e classificação das barragens sob as seguintes



Autenticado com senha por FERNANDO DE ALMEIDA PIRES - COORDENADOR / CSB - 04/02/2026 às 16:44:20.
Documento Nº: 34139834-5282 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=34139834-5282>



SEMAGAP202609951A

					coordenadas: 12°47'56,09"S; 55°49'21,16"W e; 55°48'0,64"W, 12°47'43,37"S. Notificação 10701000425
4. Faz enda Gleba Pontal do Verde - Parte B	Maria Ines Roque Pontes	16/10/ 2025	Edemar Pinho Vilas Boas (Eng. Agrônomo)	1. Ausência regularização. de	1. Realizar a classificação de segurança por meio de cadastro e classificação da barragem sob as seguintes coordenadas: 55°51'3,07"W, 12°47'33,3"S. Notificação 10701000525
5. Faz enda Vigolo I	Geraldo Vigolo	20/10/ 2025	Edemar Pinho Vilas Boas (Eng. Agrônomo)	1. Ausência regularização. de	1. Realizar a classificação de segurança por meio de cadastro e classificação da barragem sob as seguintes coordenadas: 55°51'27,005"W



Autenticado com senha por FERNANDO DE ALMEIDA PIRES - COORDENADOR / CSB - 04/02/2026 às 16:44:20.
Documento Nº: 34139834-5282 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=34139834-5282>



SEMAGAP202609951A

SIGA

					12°44'14,138"S. Notificação 10701000625
6. Faz enda Dal Molin V	Ezaira De Lurdes Dal Molin	20/10/ 2025	Edemar Pinho Vilas Boas (Eng. Agrônomo)	1. Ausência regularização. de	1. Realizar a classificação de segurança por meio de cadastro e classificação da barragem sob as seguintes coordenadas: 55°47'44,352"W 13°3'39,123"S. Notificação 10701000725
7. Faz enda Beledelli	Célio Beledelli; Gladis Beledelli	20/10/ 2025	Edemar Pinho Vilas Boas (Eng. Agrônomo)	1. Ausência regularização. de	1. Realizar a classificação de segurança por meio de cadastro e classificação da barragem sob as seguintes coordenadas: 55°49'2,263"W, 13°10'18,286"S. Notificação 10701000825
8. Faz enda Formosa	Antônio Sanches Filho	24/11/ 2025	Edemar Pinho Vilas	1. Ausência regularização. de	1. Realizar a classificação de segurança por meio de



Autenticado com senha por FERNANDO DE ALMEIDA PIRES - COORDENADOR / CSB - 04/02/2026 às 16:44:20.
Documento Nº: 34139834-5282 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=34139834-5282>



SEMAGAP202609951A

Do Guaporé			Boas (Eng. Agrônomo)		cadastro e classificação da barragem sob as seguintes coordenadas: 60°13'12.33"W, 14°22'58.58"S. Notificação 10701001025
9. JBS SA	JBS SA	25/11/ 2025	Edemar Pinho Vilas Boas (Eng. Agrônomo)	1. Ausência regularização. de	1. Realizar a classificação de segurança por meio de cadastro e classificação da barragem sob as seguintes coordenadas: S15°37'35.69", W58°12'9.32". Notificação 10701001125
10. ÁG UAS DE PRIMAVER RA S.A	ÁGUAS DE PRIMAVER A S.A	25/11/ 2025	Edemar Pinho Vilas Boas (Eng. Agrônomo)	1. Ausência regularização. de	1. Realizar a classificação de segurança por meio de cadastro e classificação da barragem sob as seguintes coordenadas: 15°31'46.86"S;



Autenticado com senha por FERNANDO DE ALMEIDA PIRES - COORDENADOR / CSB - 04/02/2026 às 16:44:20.
Documento Nº: 34139834-5282 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=34139834-5282>



SEMAGAP202609951A

					54°18'35.19"W. Notificação 10701001325
11. Empresa Mato-Grossense De Pesquisa, Assistência E Extensão Rural	Empresa Mato-Grossense De Pesquisa, Assistência E Extensão Rural	09/12/2025	Edemar Pinho Vilas Boas (Eng. Agrônomo)	1. Ausência regularização. de	1. Realizar a classificação de segurança por meio de cadastro e classificação da barragem sob as seguintes coordenadas: S15°45'56.80" W56°19'6.90" . Notificação 10701001425
12. Guapeva Agronegócios e Participações Ltda	Guapeva Agronegócios e Participações Ltda	10/12/2025	Edemar Pinho Vilas Boas (Eng. Agrônomo)	1. Ausência regularização. de	1. Realizar a classificação de segurança por meio de cadastro e classificação da barragem sob as seguintes coordenadas: 51°52'49,25"W, 12°9'12,81"S. Notificação 10701001525
13. Alberto Dourado	Alberto Dourado	10/12/2025	Edemar Pinho Vilas	1. Ausência regularização. de	1. Realizar a classificação de segurança por meio de



Autenticado com senha por FERNANDO DE ALMEIDA PIRES - COORDENADOR / CSB - 04/02/2026 às 16:44:20.
Documento Nº: 34139834-5282 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=34139834-5282>



SEMAGAP202609951A

			Boas (Eng. Agrônomo)		cadastro e classificação da barragem sob as seguintes coordenadas: 51°40'20,7"W, 12°3'5,52"S. Notificação 10701001625
14. JBJ AGROPECUÁRIA LTDA	Fazenda Jamaica	11/12/2025	Edemar Pinho Vilas Boas (Eng. Agrônomo)	1. Ausência regularização. de	1. Realizar a classificação de segurança por meio de cadastro e classificação das barragens sob as seguintes coordenadas: 1. 51°40'6,12"W, 11°57'57,75"S; 2. 51°39'51,27"W, 11°57'0,41"S; 3. 51°38'52,12"W, 11°56'38,43"S; 4. 51°37'20,17"W, 11°56'58,35"S; 5. 51°37'49,59"W, 11°56'49,53"S;



Autenticado com senha por FERNANDO DE ALMEIDA PIRES - COORDENADOR / CSB - 04/02/2026 às 16:44:20.
Documento Nº: 34139834-5282 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=34139834-5282>



SEMAGAP202609951A

					6. 51°37'13,58"W, 11°54'42,54"S; 7. 51°36'45,95"W, 11°55'35,01"S; 8. 51°39'14,36"W, 11°54'9,8"S. Notificação 10701001725.
15. Jaime Bernardes	Jaime Bernardes	11/12/2025	Edemar Pinho Vilas Boas (Eng. Agrônomo)	1. Ausência de regularização.	1. Realizar a classificação de segurança por meio de cadastro e classificação da barragem sob as seguintes coordenadas: 51°52'55,33"W, 11°56'47,59"S. Notificação 10701001825
16. Fazenda Água Viva I, II e III	Guilherme Pinezzi Honorio	11/12/2025	Edemar Pinho Vilas Boas (Eng. Agrônomo)	1. Ausência de regularização.	1. Realizar a classificação de segurança por meio de cadastro e classificação da barragem sob as seguintes coordenadas:



Autenticado com senha por FERNANDO DE ALMEIDA PIRES - COORDENADOR / CSB - 04/02/2026 às 16:44:20.
Documento Nº: 34139834-5282 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=34139834-5282>



SEMAGAP202609951A

					51°16'1,63"W, 11°58'5,73"S; Notificação 10701001925
17. Faz enda Rebesch ni	Cerâmica Rebeschini E Pecuaria Ltda Epp	11/12/ 2025	Edemar Pinho Vilas Boas (Eng. Agrônomo)	1. Ausência regularização. de	1. Realizar a classificação de segurança por meio de cadastro e classificação da barragem sob as seguintes coordenadas: 51°8'49,78"W, 12°0'57,26"S; Notificação 10701002025
18. Faz enda Boa Esperan ça do Guaraju	João Batista Silva	11/12/ 2025	Edemar Pinho Vilas Boas (Eng. Agrônomo)	1. Ausência regularização. de	1. Realizar a classificação de segurança por meio de cadastro e classificação da barragem sob as seguintes coordenadas: 51°43'19,63"W, 11°42'11,67"S; Notificação 10701002125



Autenticado com senha por FERNANDO DE ALMEIDA PIRES - COORDENADOR / CSB - 04/02/2026 às 16:44:20.
Documento Nº: 34139834-5282 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=34139834-5282>



SEMAGAP202609951A

19. Fazenda Boa Esperança do Guaraju	João Batista Silva	11/12/2025	Edemar Pinho Vilas Boas (Eng. Agrônomo)	1. Ausência de regularização.	1. Realizar a classificação de segurança por meio de cadastro e classificação das barragens sob as seguintes coordenadas: 1. 51°42'49,798"W; 11°42'6,956"S; 2. 51°43'41,443"W; 11°41'56,689"S. Notificação 10701002325
---	--------------------	------------	---	-------------------------------	---



Autenticado com senha por FERNANDO DE ALMEIDA PIRES - COORDENADOR / CSB - 04/02/2026 às 16:44:20.
Documento Nº: 34139834-5282 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=34139834-5282>



ANEXO II – CRONOGRAMA PAFSB 2026

CÓDIGO SNISB	NOME DA BARRAGEM	NOME DO EMPREENDEDOR	Altura - Terreno (m)	Capacidade (hm³)	Categoria de Risco	DPA
31174	LOTES 79 E 80	VERSALHES LOTEAMENTO LTDA	4,23	0,0326	Alta	Médio
34694	Barragem Rios Psicultura	Dirceu Munhoz Rio Silveira	4,5	0,014	Alta	Alto
31563	BARRAGEM URUTAU	AFB Agropecuária Montana Ltda.	3	1,49	Média	Alto
27954	Lago Recreativo Cuiabá	GBF NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	20	6,66	Não Classificada	Alto
332	Fazenda São Martinho XII - 2	EDUARDO FUHR	6	0,26	Alta	Médio
19988	Barragem I - Fazenda Santa Ernestina I	CLAYTON SHEIKI TESSARO	3,91	0,035	Alta	Médio
19989	Fazenda Cocal	BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA	7,5	3,7	Alta	Médio
20051	Barramento Fazenda Carajas - Lote 64	EDUARDO PICCINI	7,14	2,542	Alta	Médio
20111	Fazenda Lapacho - Gleba B	SÉRGIO PAULO SCHECHELI	8,38	5,24	Alta	Médio
28620	Barramento II - Fazenda Cascata	Roberto Dörner	11,81	0,448	Alta	Médio



SEMACAP202609954A



Autenticado com senha por FERNANDO DE ALMEIDA PIRES - COORDENADOR / CSB - 04/02/2026 às 16:44:56.
Documento Nº: 34139941-5282 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=34139941-5282>

SIGA

28719	Barragem Carnaíba	Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste	7,5	0,708	Alta	Médio
30909	Barragem Principal	Leandro Pinto da Silva	3,32	0,202	Alta	Médio
31175	LOTES 79 E 80	VERSALHES LOTEAMENTO LTDA	31175	0,032	Alta	Médio
34519	Barramento 15 - Fazenda Zeniiti III	Denise Conceição Zottis Boscoli	34519	0,06	Alta	Médio
34520	Barramento 16 - Montante	Denise Conceição Zottis Boscoli	3,08	0,028	Alta	Médio
34521	Barramento 17 (montante) - Fazenda Zeniiti III	Denise Conceição Zottis Boscoli	3,77	0,025	Alta	Médio
34522	Barramento 18 (montante) - Fazenda Zeniiti III	Denise Conceição Zottis Boscoli	3,88	0,012	Alta	Médio
34700	Barragem Rios Psicultura - a montante	Dirceu Munhoz Rio Silveira	2,8	0,007	Alta	Médio
35857	BARRAGEM FORTALEZA	Fortaleza do Guaporé Agro Pastoril LTDA	5	3,13	Alta	Médio
276	Santa Juliana II	BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA	4	0,154	Média	Médio
277	Santa Juliana I	BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA	5,3	0,282	Média	Médio



SEMACAP20260954A



Autenticado com senha por FERNANDO DE ALMEIDA PIRES - COORDENADOR / CSB - 04/02/2026 às 16:44:56.
Documento Nº: 34139941-5282 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=34139941-5282>

SIGA

386	Fazenda Macape	TIAGO STEFANELLO NOGUEIRA	9	0,417	Média	Médio
8046	Fazenda Capixaba	BRYCON FISH PISCICULTURA E PECUÁRIA LTDA	5,5	0,006	Média	Médio
8095	Fazenda Conquista	STR EMPEENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	4,8	0,029	Média	Médio
8122	Barramento Atto Agropecuária LTDA	ATTO AGROPECUÁRIA LTDA	8,15	0,926	Média	Médio
20070	Barramento 02 (Montante) - São Cristóvão	JAIME NICHELE	3,08	0,062	Média	Médio
20130	barramento 1B	Denise Conceição Zottis Boscoli	3,67	0,021	Média	Médio
20132	barramento 4	Denise Conceição Zottis Boscoli	2,98	0,03	Média	Médio
26328	Fazenda Água Boa	Helderson da Silva Bonato	2,7	0,017	Média	Médio
26401	Barragem Principal na Fazenda Campo Claro	Claudeonor Zopone Junior	4,2	0,28	Média	Médio



SEMACAP202609954A



Autenticado com senha por FERNANDO DE ALMEIDA PIRES - COORDENADOR / CSB - 04/02/2026 às 16:44:56.
Documento Nº: 34139941-5282 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=34139941-5282>

SIGA